අරමුණ

සාමාන්‍ය ආරක්ෂිත රීතිවලින් අරමුණු වන්නේ ආයතනයේ කාර්ය මන්ඩලයට, හොඳ හැසිරීමක් ඉදිරිපත් කිරීමට ඇති සැකැසුමක් වශයෙනි.

වගකීම්

(අ) සේවකයින්:

i) සියළුම සේවකයන් ආයතනයේ සාමාන්‍ය ආරක්ෂිත නීතිය පිළිපැදිය යුතුය.

(ආ) සුපර්වයිසර් (වැඩමෙහෙයුම්කරු):

i) නිශ්චිත වසයෙන්ම තම දෙපාර්තමේන්තුවේ සියලුම සේවකයින් පුහුණුකර සාමාන්‍ය ආරක්ෂිත රීති අනුව වැඩකලයුතුය. විශේෂයෙන් මේ විනය රීතිවලට අනුකූලව වැඩකලයුතු වන්නේ ප්‍රතිශෝධක ක්‍රියාවලියක් උවමනා අවස්ථාවකය.

(ඇ) සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත සම්බන්ධිකරන නිලධාරි:

i) දැනට පවත්නා සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත රීති, සන්දිය සෞඛ්‍ය හා ආරක්ෂක කොමිටිය සමග සාකච්චා කර වැඩිදියුණු කොට පවත්වාගෙන යා යුතුය,

(ඈ) සාමාන්‍යාධිකාරි:

i) සාමාන්‍ය ආරක්ෂිත රීති, ක්‍රියාත්මක කිරීමට ප්‍රථමයෙන්, නැවත පරීක්ෂා කොට, සන්දිය සම්බන්ධිකරන නිලධාරි සමග සාකච්චාවෙන් පසුව සම්මත කල යුතුය.

© Industrial Accident Prevention Association, 2006. All rights reserved.

IAPA
It's About Making A Difference.

මෙහෙයුම්

ආරක්ෂිත නීති

- නිර්දේශ අනුව සම්මත ඇදුම්/උපකරණ පාවිච්චිය.
- විධිමත් ක්‍රම අනුව බර ඉසිලීම කල යුතුය.
- උපදේශ සං පුවරු සහ හැම රෙකුලාසියක්ම පිලිපැදිය යුතුය.
- මිනිසුන්, උපකරණ, දේපොල, ද්‍රව්‍ය, හෝ ගොඩනැගිල්ල අවදානමට ලක් කෙරෙන කිසියම් තත්වයක් හෝ ක්‍රියාවක් සුපවයිසර්ට දැන්විය යුතුය.
- විදුලි, උපකරණ සහ විද්‍යුත්කඩනයන්ට (සර්කිට් බ්‍රේකර්) අත ගැසිය යුත්තේ, බල අවසරලත් අය පමණකි.
- කිසියම් උපකරණයක්, ෆෝක් ලිෆ්ට් රථයක්, ක්‍රියා කරවිය යුත්තේ සුපර්වයිසර්/කලමනා කරු අණ කලොත් පමණී.
- අවදානම් හෝ “ලොක් අවුට්” ලේබල් නොගැලවිය යුතුය. ආරක්ෂිත උපක්‍රම හෝ උපකරණ ඉවත් නොකල යුතුය. පිරිසිදු කිරිම, තෙල් දැම්ම, ගැලවිම, හෝ අළුත් වැඩියාවට පෙර යන්ත්‍ර උපකරණ නවතා තිබිය යුතුය.
- කොට්ටාශ භාර සුපවයිසර්ට කැඩුණු, බිඳුණු උපකරන වාර්තා කල යුතුය. අබලන් යන්ත්‍ර, විදුලි උපකරණ, හෝ විදුලි කම්බි අළුත්වැඩියා කිරිමට උත්සාහ නොකල යුතුය. අවසර ලත් අය විසින්ම කළ යුතුය.
- පීඩිත වායු, ඇදුම් වල දූවිලි පිස දැම්මට හෝ තමාගේ ශරිරය වෙත හෝ අනෙක් කෙනෙකු වෙත කෙලින්ම එල්ල නොකල යුතුය.
- යන්ත්‍ර ක්‍රියා කරවන්නා යන්ත්‍රය වෙත රැඳිය යුතුය. එම යන්ත්‍රය ක්‍රියාත්මක වී පවතින තාක් ඔහුගේ අවධානයට බාධක නොකල යුතුය.
- විහිළු ක්‍රියා අනතුරුදායක නිසා එයට ඉඩ නොමැත. මෙයින් නිතර සිදුවන්නේ තව කෙනෙකුට හානියක් හෝ තුවාල වීමකි.
- ඔබගේ උපකරණ ආරක්ෂාව සඳහා නිතරම පරීක්ෂා කළ යුතුය.
- සියළුම ගිනිගන්නා සුළු ද්‍රාවන සහ ඇසිඩ් ආරක්ෂිත බඳුන්වල දමා ලේබල් ගැසිය යුතුය.

© Industrial Accident Prevention Association, 2006. All rights reserved.

- බඩු රාක්ක පිරිසිදුව තැබිය යුතුය. ලිස්සන, පැටලෙන, හෝ අවදානමකට අසුවන අයුරින් බඩු භාණ්ඩ, ආයුධ, ග්‍රිස් හෝ වෙනත් දේවල් රාක්කයේ හෝ වෙනත් තැනක නොදැමිය යුතුය.
- ඔබෙත්, අනෙක් සේවකයන්ගේත් ආරක්‍ෂාව සඳහා නිතරම කර්මාන්ත ශාලාව පිරිසිදුව තබා ගන්න. කෑම, ඉවත ලන දේවල්, දවටන, රෙදි කෑලි, හැම තැන නොදමන්න.
- උඩින් බඩු පටවා ඇති තැන්වල නොරැඳෙන්න.

© Industrial Accident Prevention Association, 2006

All rights reserved. As part of IAPA's mission to inform and educate, IAPA permits users to reproduce this material for their own internal training and educational purposes only. For any other purpose, including use in conjunction with fee for service or other commercial activities, no part of this material may be used, reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopy, recorded, or otherwise, without the express prior written permission of the Industrial Accident Prevention Association.

The information contained in this material is provided voluntarily as a public service. No warranty, guarantee or representation is made by IAPA as to the correctness, suitability, fitness, or sufficiency of any information contained in this material. Use of this material means that the user agrees that IAPA and its employees will not have and are released from any liability whatsoever, however caused or arising, in connection therewith. Users also acknowledge that it cannot be assumed that all acceptable safety measures are contained in this material or that additional measures may not be required in the conditions or circumstances that are applicable to the user or his/her organization, and that the user will personally make his/her own assessment of the information contained in this material.

While IAPA does not undertake to provide a revision service or guarantee accuracy, we shall be pleased to respond to your individual requests for information.

IAPA (Industrial Accident Prevention Association)
Toll free: 1-800-406-IAPA (4272)
Website: www.iapa.ca